



Midtjysk Brand & Redning

Hald Sø Lejren (0,75)
Gl. Almindvej 6

8800 Viborg

Journal nr.
06. november 2017

Vedrørende brandsyn afviklet af Rasmus Klüver Jensen 06. november 2017

Beredskabet har foretaget brandsyn¹ på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Ulrik Friis, som havde mulighed for at kommentere beredskabets bemærkninger².

Ved beredskabets besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at bestemmelserne³ om brandsikkerhed var overholdt.

ANBEFALINGER

Objekt:Hald Sø Lejren / 1.h. Spejderhytter

05.01 Flugtveje (Lovpunkt)

Besvarelse: Anbefaling

Bemærkning:

Indretning af flugtvejsgange må ikke udgøre en væsentlig forøgelse af brandbelastningen.

Møbler der overholder kravet til antændelighed i DS/EN 1021-2 kan f.eks. anvendes.

Det er ejers ansvar at kravene er overholdt.

Ændres indretningen skal der først indhentes en tilladelse ved MJBR.

NÆSTE BRANDSYN⁴

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år 2020

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, kan undertegnede kontaktes på mail rkj@mjbr.dk eller tlf. nr. 21435570.

Kundens underskrift for godkendelse af brandsynets resultat

Venlig hilsen

Rasmus Klüver Jensen
Beredskabsinspektør

1. Brandsyn foretages med hjemmel i § 1 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 25. februar 2008 om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler.
2. Jf. forvaltningslovens § 19.
3. Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008 om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejehjem, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.
4. Fravigelse af den fastsatte brandsynstermin sker i henhold brandsynsbekendtgørelsens § 11.